

株式会社 明光 福澤 毅 某教会外壁塗装等改修工事

改修前写真	改修後写真	改修中の写真など	
		<p>北棟バルコニー</p>  <p>工事中 工事箇所 北棟 1F バルコニー 作業内容 プライマー塗布 完了</p>	<p>本部2階屋上</p>  <p>工事中 工事箇所 本部 2F 屋上 作業内容 プライマー塗布 完了</p>
		 <p>工事中 工事箇所 北棟 1F バルコニー 作業内容 グリーンコート塗布 完了</p>	 <p>工事中 工事箇所 本部 2F 屋上 作業内容 グリーンコート塗布 完了</p>
		 <p>施工完了</p>	 <p>施工完了</p>